


1. Idea pomiarów tensometrycznych (łac. *tensus* = napięty + gr. *metréō* = mierzę)

- * metody tensometryczne (MT) są podstawowym sposobem określania naprężeń w punktach na powierzchni konstrukcji
- * MT opierają się na pomiarze przemieszczeń na wybranym odcinku pomiarowym zwanym baza pomiarowa o dług. L_0 , za pomocą urządzeń zwanych tensometrami
- * pomiar przemieszczenia Δl , określenie przemieszczenia względnego $\Delta l / L_0 = \epsilon$ (odkształcenie liniowe na kierunku mierzonego przemieszczenia), obliczenie naprężenia w oparciu o przyjęty związek fizyczny (np. równanie Hooke'a)
- * baza tensometru powinna być jak najkrótsza, aby mierzone wartości uśrednione na długości bazy były jak najbliższe wartości lokalnych w danym punkcie konstrukcji.

2. Typy tensometrów (ang. *strain gauges*)

- * mechaniczne (tensometr Huggenbergera, t. zegarowe)
- * ekstensometry (mechaniczno-elektryczno-fotooptyczne)
- * czujniki elektrooporowe
- * indukcyjne
- * optyczne

3. Tensometr Huggenbergera



$$\frac{\Delta L}{BB_1} = \frac{h}{a} \qquad \frac{DD_1}{CC_1} \cong \frac{H}{b}$$

$$\Delta L = \frac{h}{a} \frac{b}{H} DD_1 = \frac{bh}{aH} DD_1 = i DD_1$$

i = przełożenie

$$DD_1 \stackrel{def}{=} s = nR$$

R = przemieszczenie jednostkowe

$$\frac{\Delta L}{L_0} = i \frac{s}{L_0} \qquad \Rightarrow \qquad \epsilon = \frac{s}{L_0} i = \frac{nR}{L_0} i$$


- * **Przykład:** baza tensometru $L_0 = 5$ mm, przełożenie $i = 1/2000$. Zdolność odczytu (najmniejsze odkształcenie jakie można odczytać na tensometrze, odkształcenie odpowiadające jednostkowemu przemieszczeniu $n R = 1$ mm) wynosi:

$$\epsilon = \frac{1}{L_0} i = \frac{1}{5} \frac{1}{2000} = 10^{-4}$$

maksymalna zdolność odczytu wynosi 5×10^{-6} .

4. Zasada pomiaru przemieszczeń poprzez pomiar zmian oporu elektrycznego.

- * drut elektrooporowy - drut o średnicy ~ 0.025 mm, charakteryzujący się liniową zależnością zmiany oporu od odkształcenia



$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{\pi r^2}$$

$$dR = \rho \left(\frac{dL}{\pi r^2} - \frac{2L}{\pi} \frac{1}{r^3} dr \right) \quad \text{różniczka zupełna}$$

$$\Delta R = \rho \left(\frac{\Delta L}{\pi r^2} - \frac{2L}{\pi} \frac{\Delta r}{r^3} \right) \quad / : R \quad \text{różnica skończona}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\rho A}{\rho L} \left(\frac{\Delta L}{\pi r^2} - \frac{2L}{\pi} \frac{\Delta r}{r^3} \right)$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\pi r^2}{L \pi r^2} \left(\Delta L - 2L \frac{\Delta r}{r} \right)$$


$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - 2 \frac{\Delta r}{r}$$

dla drutu rozciąganego $\varepsilon_y = -\nu \varepsilon_x$

dla drutu rozciąganego o przekroju kołowym $\frac{\Delta r}{r} / \frac{\Delta L}{L} = -\nu$

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\nu) \varepsilon$$

- * względna zmiana oporu drutu jest wprost proporcjonalna do jego odkształcenia liniowego
- * czujnik elektrooporowy - czujnik zbudowany z drutu elektrooporowego, odpowiednio ukształtowanego w celu uzyskania jak największej dokładności odczytu zmian oporu



$$\frac{\Delta R}{R} = k \varepsilon \quad k = 1.6 \div 3.6$$

4.1. Wymagania stawiane drutowi elektrooporowemu

- * liniowa zależność między zmianą oporu, a przemieszczeniem
- * wysoki współczynnik czułości (stała tensometryczna) k
- * wysoka oporność właściwa pozwalająca budować czujniki o małych wymiarach
- * niski współczynnik termicznej zmiany oporności

4.2. Wymagania stawiane czujnikowi elektrooporowemu

- * dobra przewodność cieplna (dobre odprowadzenie z czujnika ciepła wytworzonego przez płynący prąd)
- * niewrażliwość na odkształcenia poprzeczne do kierunku odkształceń mierzonych
- * wysoka oporność izolacji

4.3. Zalety czujników elektrooporowych


- * duża dokładność
- * możliwość stosowania w miejscach trudnodostępnych
- * rozłączność czujnika i układu rejestrującego
- * możliwość pomiarów statycznych i dynamicznych

4.4. Wady czujników elektrooporowych

- * podatność na wpływy temperatury i wilgoci
- * duża cena czujników (czujniki raz naklejone nie mogą być usunięte i ponownie użyte)
- * rozłączność czujnika i układu rejestrującego - zdalny pomiar
- * kosztowne badania (kwalifikowana obsługa)

5. Układ pomiarowy w pomiarach tensometrycznych

- * zmiany oporności czujnika mierzy się w układzie mostka Wheatstone'a



- R_c - opór czynny
- R_k - opór kompensacyjny
- R_1 - opór wewnętrzny regulowany
- R_2 - opór wewnętrzny

- * warunek zrównoważenia mostka (brak przepływu prądu przez galwanometr)

$$R_1 R_k = R_2 R_c$$


- * czujnik kompensacyjny służy do kompensacji wpływu zmiany oporu przy zmianie temperatury o ΔT . Jest on identyczny jak czujnik czynny, ale jest nalepiony na nieobciążonej części konstrukcji (lub oddzielnie)

5.1. Układ kompensacyjny

$$\begin{aligned} \Delta R_c &= k R_c \varepsilon + \Delta R_{cT} \\ \Delta R_k &= \Delta R_{kT} \\ \Delta R &= \Delta R_c - \Delta R_k = k R_c \varepsilon + \Delta R_{cT} - \Delta R_{kT} \\ R_{cT} &= R_{kT} \\ \Delta R &= k R_c \varepsilon \\ \varepsilon &= \frac{1}{k} \frac{\Delta R}{R_c} \end{aligned}$$

5.2. Układ samokompensacyjny

- * w przypadku belek o przekroju posiadającym oś symetrii prostopadłą do płaszczyzny obciążenia, poddanych prostemu zginaniu, można umieścić dwa czujniki czynne na przeciwległych włóknach skrajnych



$$\begin{aligned} \Delta R_c &= k_c R_c \varepsilon_g + \Delta R_{cT} \quad ; \quad \Delta R_k = k_k R_k (-\varepsilon_g) + \Delta R_{kT} \\ \Delta R &= \Delta R_c - \Delta R_k = k_c R_c \varepsilon_g + \Delta R_{cT} + k_k R_k \varepsilon_g - \Delta R_{kT} \\ R_c &= R_k = R \quad \quad \quad k_c = k_k = k \quad \quad \quad \Delta R_{cT} = \Delta R_{kT} \\ \Delta R &= 2 k R \varepsilon_g \\ \boxed{\frac{\Delta R}{R} = 2 k \varepsilon_g} \end{aligned}$$

- * mostek wykazuje w ukł. samokompensacyjnym odksz. **dwa razy większe** niż rzeczywiste.


6. Zastosowanie tensometrii elektrooporowej do doświadczalnej analizy naprężeń w płaskim stanie naprężenia.

Problem : Wyznaczyć naprężenia główne w dowolnym punkcie na powierzchni konstrukcji płaskiej

* na powierzchni ciała zawsze panuje płaski stan naprężenia


$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_x + \nu \epsilon_y) \quad ; \quad \sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_y + \nu \epsilon_x) \quad ; \quad \tau_{xy} = \frac{E}{1+\nu} \epsilon_{xy}$$

* w celu wyznaczenia składowych tensora naprężenia należy znać odkształcenia ϵ_x , ϵ_y i ϵ_{xy} . Można je wyznaczyć znając odkształcenia w 3 dowolnych znanych kierunkach, korzystając z relacji (transformacja tensora przy obrocie układu współrzędnych)



$$\epsilon_\alpha = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\alpha + \epsilon_{xy} \sin 2\alpha$$

* odkształcenia i kierunki główne





$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\epsilon_x - \epsilon_y)^2 + 4\epsilon_{xy}^2}$$

$$\tan 2\varphi = -\frac{2 \epsilon_{xy}}{\epsilon_y - \epsilon_x}$$

* naprężenia główne

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_1 + \nu \epsilon_2) \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_2 + \nu \epsilon_1)$$

* rozety tensometryczne



Przykład : rozeta prostokątna

$$\epsilon_0 = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} = \epsilon_x \quad \Rightarrow \quad \epsilon_x = \epsilon_0$$

$$\epsilon_{90} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} - \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} = \epsilon_y \quad \Rightarrow \quad \epsilon_y = \epsilon_{90}$$

$$\epsilon_{45} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \epsilon_{xy} \quad \Rightarrow \quad \epsilon_{xy} = \epsilon_{45} - \frac{\epsilon_0 + \epsilon_{90}}{2}$$

$$\tan 2\varphi = -\frac{2 \epsilon_{45} - (\epsilon_0 + \epsilon_{90})}{\epsilon_0 - \epsilon_{90}}$$